



MOISTURE ENCOUNTER



- ME5 -

SNELSTARTGIDS

www.tramexmeters.com

BEDIENING

- Druk op  om AAN/UIT te schakelen.
- Druk op  om de gewenste modus/schaal te selecteren.
- Druk het instrument volledig tegen het oppervlak van het materiaal.
- Vermijd het schuiven van de meter.
- Metingen zijn direct en worden weergegeven op de analoge wijzerplaat.



- De laatst gebruikte schaal wordt onthouden wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en automatisch opnieuw geselecteerd wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld.
- Vastzetten/bevriezen: druk eenmaal op  HOLD. In HOLD-modus knippert de HOLD-led continu. Druk  opnieuw om de hold-modus te beëindigen. (Indien uitgeschakeld terwijl Hold actief is, behoudt de Moisture Encounter de informatie totdat het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld en Hold opnieuw wordt ingedrukt om vrij te geven)
- Zet het audiosignaal aan of uit door tweemaal snel achter elkaar op HOLD/AUDIO te drukken.
- Automatische uitschakeling na 5 minuten om batterijduur te sparen.

SCHALEN

- **Bovenste schaal (5-30):** geeft het vochtgehalte (%MC) in hout aan wanneer deze wordt gebruikt op houtproducten.



- **Onderste schaal (0-100):** is een vergelijkingsschaal en kan worden gebruikt om de vochtconditie in andere materialen dan hout vast te leggen en te vergelijken.

DUBBELE PENETRATIEDIEPTE

- Ondiepe diepte: tot 0,40" (10 mm)
Diepe diepte: tot 1,25" (30 mm)

MATERIALEN EN SCHAALKEUZE

- De ME5 heeft 5 gevoeligheidsbereiken:
 - Hout & timmerhout
 - Ondiepe diepte
 - Gipsplaat & dakbedekking
 - Pleisterwerk & tegels
 - Metselwerk

BLUETOOTH

- Druk op  om Bluetooth AAN/UIT te schakelen. Meetwaarden worden verzonden naar de Tramex-app op uw mobiele apparaat.

KALIBRATIE & GARANTIE

- Registreer uw garantie online:
tramexmeters.com/register
- Jaarlijkse kalibratie wordt aanbevolen als beste praktijk. Kalibratiecontroleboxen kunnen worden aangeschaft voor regelmatige controles.

PROBLEEMOPLOSSING

- Alle LED's knipperen bij inschakelen.
 - Batterijen bijna leeg: batterijen moeten binnenkort worden vervangen.
- Een LED knippert en meter staat vast.
 - De Moisture Encounter staat in HOLD-modus.
 - Druk op de HOLD-knop om vrij te geven.

GEBRUIKERSHANDLEIDING ONLINE

Gebruik de volgende link of QR-code voor de volledige handleiding:

<https://l.ead.me/bgIRSp>



Gratis App beschikbaar voor mobiel en tablet:



LI-ME5QSG-NL



www.tramexmeters.com