



SKIPPER 5 MOISTURE METER



- SMM5 -


Voor maritieme inspectie

SNELSTARTGIDS

www.tramexmeters.com

BEDIENING

- Druk op  om AAN/UIT te schakelen.
- Druk op  om de gewenste modus/schaal te selecteren.
- Druk het toestel volledig tegen het oppervlak van het materiaal.
- Bij gebruik met de app: plaats en druk de meter op het oppervlak, noteer de meting, til op en herhaal.
- Meting is direct en wordt weergegeven op de analoge wijzerplaat.



- De laatst gebruikte schaal wordt onthouden wanneer het toestel wordt uitgeschakeld en automatisch geselecteerd bij de volgende keer opstarten.
- Vastzetten/bevriezen: Druk eenmaal op . In HOLD-modus knippert de Hold-LED continu. Druk  opnieuw om de hold te ontgrendelen. (Indien uitgeschakeld terwijl in Hold, bewaart de Skipper 5 de informatie totdat het toestel opnieuw wordt aangezet en hold opnieuw wordt ingedrukt om te ontgrendelen).
- Zet het audiosignaal aan of uit door tweemaal snel achter elkaar op HOLD/AUDIO te drukken.
- Automatische uitschakeling (na 5 min) spaart de batterij.

SCHALEN

- Bovenschaal (5–30) geeft het vochtgehalte (MC%) van hout aan bij gebruik op houtproducten.



- Onderschaal (0–100) is een vergelijkings-schaal en kan gebruikt worden om vocht-condities te registreren en te vergelijken in andere materialen dan hout.

DUBBELE DIEPTEDOORDRINGING

- Ondiepe diepte tot 10 mm ($\frac{3}{8}$ "
Deep depth up to 30mm ($1\frac{1}{4}$ "

MATERIALEN EN SCHAALKEUZE

- De Skipper 5 heeft 3 gevoeligheidsbereiken:
 - Hardhout
 - Ondiepe diepte
 - G.R.P.(glasvezelversterkt polyester)

BLUETOOTH

- Druk op  om Bluetooth AAN/UIT te zetten. Metingen worden verzonden naar de Tramex App op uw mobiele apparaat.

KALIBRATIE & GARANTIE

- Verkrijg de garantie online:
tramexmeters.com/register
- Jaarlijkse kalibraties worden aanbevolen als best practice. Kalibratie-testblokken zijn verkrijgbaar voor regelmatige controles.

PROBLEEMOPLOSSING

- Alle LED's knipperen bij opstarten van het toestel.
 - Batterijen zijn bijna leeg en moeten binnenkort vervangen worden.
- Een LED knippert en meter is bevroren.
 - Skipper 5 staat in HOLD-modus.
 - Druk op de HOLD-knop om te ontgrendelen.

ONLINE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gebruik de volgende link of QR-code om de volledige gebruikershandleiding online te raadplegen:

<https://lead.me/bgJOFm>



Gratis app beschikbaar voor mobiel en tablet:



LI-SMM5QSG-NL



www.tramexmeters.com